



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Apple	iPhone	1.1.4	-	•	-	•	•						-	-
MT	Apple	iPhone 3G	2.2.1	-	•	•	•	•					Pokud není telefonní číslo uloženo jako kontakt se jménem potom je ve volaných, přijatých a zmeškaných hovorech zobrazeno jako: Unknown.	-	-
MT	BenQ Siemens	CX75	9	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	EL71	17	•	•	•	•	•						-	-
MTB	BenQ Siemens	C75										Nemá bluetooth		•	•
MT	BenQ Siemens	M75	12	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	M81	42	•	•	•	•	•						-	-
MTB	BenQ Siemens	C55										Nemá bluetooth		•	•
MTB	BenQ Siemens	M55										Nemá bluetooth		•	•
MT	BenQ Siemens	S55	91	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	S65	50	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	S68	20	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	S75	20	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	SK65	42	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	SL75	20	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	SP65	48	•	•	•	•	•						-	-
MT	HTC	Touch Pro	"WM6.1 5.2.19965 ROM 1.90.401.1 WWE"	•	•	•	•	•							
MT	HTC	Kaiser (TyTN II)	"WM6.1 5.2.19212 ROM 3.28.405.0 WWE"	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch Cruise	"WM6 5.2.1623 ROM 1.28.405.3 WWE"	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch Diamond	"WM6.1 5.2.19965 ROM 1.93.479.3 WWE"	•	•	•	•	•						-	-



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	HTC	Touch Dual	"WM6 5.2.1622 1.31.405.09"	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch HD	"WM6.1 5.2.20757 ROM 1.14.479.3 (25874) WWE"	•	•	•	•	•						-	-
MT	HTC	S730	WM6 5.2.1622	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	-
MT	HTC	S740	WM6.1 5.2.20279	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	E550	R376_06_01_03R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	E1000	U_80.3F.63.00.03P	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	KRZR K3												-	-
MT	Motorola	KRZR K1m	R4527_G_08.22.07R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	PEBL V6	R478_G_08.83.76R	-	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	Q9	WM6 CE OS 5.2.979	•	•	•	-	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3	0E.40.3ER	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3i	R479_G_08.B4.34R	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3im	R47A_G_08.D8.85R	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3x	R25221LD_U_85.83	-	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3xx		•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	RIZR Z3	R452B_G_08.01.02R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	SLVR L6	R3511_G_0A.52.26R	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	SLVR L7	R4513_G_08.B7.D	•	-	•	•	•						-	-
MTB	Motorola	V300											Nemá bluetooth	•	•
MTB	Motorola	V400											Nemá bluetooth	•	•
MT	Motorola	V500	G_0B.09.38R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V525	0B.09.38R_V	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V550	R376_G_0E.67.02R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V551	G_08.17.0FR_01	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	V600	08.09.38R_V	•	-	•	•	•						•	•
MT	Motorola	V620	R376_G_0E.67.02R	•	•	-	-	-						•	•



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Motorola	V635	R474_G_08.48.24R	•	•	•	•	•						•	•
MT	Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	Z8	UIQ 3.1_200648 2283C3_I_20070913	-	-	-	-	•						-	-
MT	Nokia	3109c	7.00	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	3110c	5.50	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3500c	5.51	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5200	5.00	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5300	5.00	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5800 XpressMusic	20.0.012	-	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6020												•	•
MT	Nokia	6021	3.93	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6110 Nav	3.51	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	6151	3.99	•	•	•	•	•						•	•
MTB	Nokia	6210											Nemá bluetooth	•	•
MTB	Nokia	6220											Nemá bluetooth	•	•
MT	Nokia	6230	5.24	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6230i	3.80/3.88	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6233	5.43	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6234	5.43	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6280	3.81	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6288	6.10	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6300	5.50	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6310	5.24	•	-	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6310i	5.51/5.52/7.00	•	-	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6500 classic	3.21	-	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6500 slide	4.81	-	•	•	•	•						-	-
MTB	Nokia	6610											Nemá bluetooth	•	•



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	SonyEricsson	K800i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K810i	R1KG001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K850i	R1CA037	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	M600i	R9F011	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P1i	R9G007	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P910i	R4E006	-	-	-	-	•						-	-
MT	SonyEricsson	P990i	R9F011	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	S500i	R8BA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T610	R6C006	•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T630	R7A001	•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T650i	R7AA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T68i	R2B025	•	-	-	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	W580i	R6AD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W660i	R6AD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W770i											Bluetooth netestováno	•	•
MT	SonyEricsson	W800i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	W810i	R4EA031	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	W850i	R1GB001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W880i	R8BA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W900i	R5BB001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W910i	R1EA030	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W950i	R9GA001	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	Z600	R5B001	•	-	-	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	Z610i	R1ED001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	Z710i	R1EF001	•	•	•	•	•						-	-



Vysvětlivky:

•	Ano
-	Ne
*	U těchto mobilních telefonů s operačním systémem Symbian je možné do telefonu nainstalovat aplikaci výrobce telefonu, která umožňuje stažení interního telefonního seznamu z telefonu přes Bluetooth. Poskytovaná data instalovanou aplikací nemusí poskytovat všechny potřebné údaje a není možností Škoda Auto toto ovlivnit. Více informací viz. http://new.skoda-auto.com/CZE/service/documentation/gsm/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx
**	Tyto informace jsou zobrazeny na rádiu Mid nebo navigaci Mid nikoliv na Kombi přístroji
MT	Mobilní telefon
MTB	Mobilní telefon bez bluetooth technologie
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady

Stručný technický popis jednotky UHV High+ / GSM II :

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Drátové spojení přes držák telefonu (cradle)
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Zobrazování na kombipřístroji (pozor: na kombi přístroji se nezobrazuje jméno operátora ani síla signálu)
- Zobrazování na radiu Mid nebo navigaci Mid
- Hlasové ovládání